



# SEACASTLE

## VARUDEKLARATION BEGAGNAD BÅT

Båtfabrikat:	XO
Modell:	240 RS
Material:	Alu / Grp
Skrov nr:	FI-XOB4A087C414
Årsmodell:	2014
CE-Godkänd *	OK

Motorfabrikat:	Honda
Modell:	250
Drivmedel:	Bensin
Motor nr:	BBNJ-1000153
Årsmodell:	2019
CE-Godkänd *	OK

Pos 1	Skrov	1	2	3	F	K	EA
1.1	Bordläggning	x				x	
1.2	Akterspegel	x					
1.3	Botten	x				x	
1.4	Köl						x
1.5	Roder						x
1.6	Skrovgenomföring	x					

Pos 2	Däck & överbyggnad	1	2	3	F	K	EA
2.1	Däck	x					
2.2	Överbyggnad	x					
2.3	Rutor / ventiler / lister	x					
2.4	Däcksgenomföringar	x					
2.5	Knapar	x					
2.6	Mantåg	x					
2.7	Kapell	x					

Pos 3	Motor och drivlina	1	2	3	F	K	EA
3.1	Motor / installation	x					
3.2	Varvtal / toppfart					rpm	
3.4	Varvtal / marchfart					rpm	
3.5	Fart, max / marsch			ca 40/32		kn	
3.6	Gångtimmar			10		h	
3.7	Växelfunktion	x					
3.8	Motorfläkt						x
3.9	Instrumentering	x					
3.10	Drev / växelhjul	x					
3.11	Styrning	x					
3.12	Propeller	x					
3.13	Powertrim	x					

Pos 4	Inredning	1	2	3	F	K	EA
4.1	Durk	x					
4.2	Basinredning	x					
4.3	Stolar / soffor	x					
4.4	Klädsel / dynor	x					
4.5	Övrig inredning	x					

Pos 5	Utrustning	1	2	3	F	K	EA
5.1	Batteriinstallation	x				x	
5.2	Säkringscentral	x					
5.3	Lanternor	x					
5.4	Trimplan	x					
5.5	Kylskåp						x
5.6	Värmare						x
5.7	Gångvärme						x
5.8	Bogpropeller						x
5.9	Akterpropeller						x
5.10	Ankarspel i fören						x
5.11	Ankarspel i aktern						x
5.12	Färskvattensystem						x
5.13	Sjövattensystem						x
5.14	Varmvattenberedare						x
5.15	Blandare / handfat						x
5.16	Toalett						x
5.17	Landströmsanläggning						x
5.18	Stereo / högtalare	x					
5.19	TV / antenn						x
5.20	Vindrutetorkare	x					
5.21	Sökarljus / däcksbelysning						x
5.22	Spis / ugn						x
5.23	Brandsläckare	x					
5.24	Dusch inne						x
5.25	Dusch på badbryggan						x
5.26	Elverk						x
5.27	Länsump	x					
5.28	Förtöjningsutrustning	x					
5.29	Instruktionsböcker	x					

Varudeklaration upprättad av:	Datum:
Seacastle AB	26/9-2019





# SEACASTLE

## VARUDEKLARATION BEGAGNAD BÅT

### Allmänt

Båten säljs med reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Uppgifterna i varudeklarationen avser båtens skick vid säljtillfället. De bygger på kontroll av båtens kondition och på eventuell provkörning. Detta innebär att säljare har gjort en fackmannamässig bedömning av båtens olika komponenter. Om ingen avvikelse är noterad är båt respektive motor i normalskick med hänsyn till ålder eller timtid.

När det gäller fel som Du inte kände till vid köpet har Du rätt att reklamera dem upp till tre år efter köpet enligt konsumentköplagen. Du skall dock normalt lämna säljaren meddelande om felet inom två månader från det Du upptäckt felet.

Du ska alltid vända dig till säljaren vid reklamationer. Fel som avhjälpes av någon annan kan ej reklameras till säljaren efteråt. Varudeklarationen kan vara till stor nytta vid reklamationer, spara därför denna.

\* CE-Godkänd gäller endast båtar och motorer som omfattas av Fritidsbåtdirektivet: 2003/44/EG. Se Transportstyrelsens webbsida.

### Båtens kondition enligt bedömning

(1) Normalt skick med hänsyn till båtens ålder eller motorns gångtimmar.

(2) Viss försämring jämfört med normalskick, dock ej av allvarlig art. (ex. slitageskador) komponenten fungerar fortfarande.

(3) Osäker funktion, försämring jämfört med normalskick, finns anledning att vara uppmärksam.

(F) Felaktigt, saknas eller kräver reparation.

(K) Säljarens kommentar, se kommentarsfältet nedan.

(EA) Ej aktuellt för denna båt, utrustning finns ej.

### Reparationsobjekt

En båt som har fel eller brister vad gäller t.ex sjösäkerhet kan säljas som reparations- eller renoveringsobjekt eller som skrotbåt. Om båten har brister vad avser sjösäkerhet får den inte köras utan skall transporteras från platsen.

### Beräknad reparationskostnad (Gäller ej reparationsobjekt)

När bedömningen "F" har gjorts kan en ungefärlig reparationskostnad anges av säljaren/förmedlaren om Du begär det. Den kan t.ex. anges under "Anmärkningar mm."

### Anmärkningar

Pos	Kommentarer (ange även position)
1.1	Relingslisten i fören har fått sig en smäll.
1.3	Botten skulle behöva slipas och målas om.
5.1	2 x nya AGM batterier är monterade aug-19