



SEACASTLE

VARUDEKLARATION BEGAGNAD BÅT

Båtfabrikat:	Beneteau
Modell:	Antares 680
Material:	
Skrov nr:	FRSPBCP457G112
Årsmodell:	2012
CE-Godkänd *	ok

Motorfabrikat:	Mercury
Modell:	F100
Drivmedel:	Bensin
Motor nr:	OP561389
Motor nr:	
CE-Godkänd *	ok

Pos 1	Skrov	1	2	3	F	K	EA
1.1	Bordläggning	x					
1.2	Akterspegel	x					
1.3	Botten						
1.4	Köl						
1.5	Roder						
1.6	Skrovgenomföring						

Pos 2	Däck & överbyggnad	1	2	3	F	K	EA
2.1	Däck	x					
2.2	Överbyggnad	x					
2.3	Rutor / ventiler / lister	x					
2.4	Däcksgenomföringar	x					
2.5	Knapar	x					
2.6	Mantåg	x					
2.7	Kapell						x

Pos 3	Motor och drivlina	1	2	3	F	K	EA
3.1	Motor / installation	x					
3.2	Varvtal / toppfart					rpm	
3.4	Varvtal / marchfart					rpm	
3.5	Fart, max / marsch					kn	
3.6	Gångtimmar	265				h	
3.7	Växelfunktion	x					
3.8	Motorfläkt						x
3.9	Instrumentering	x					
3.10	Drev / växelhjul	x					
3.11	Styrning	x					
3.12	Propeller	x					
3.13	Powertrim	x					

Pos 4	Inredning	1	2	3	F	K	EA
4.1	Durk	x					
4.2	Basinredning	x					
4.3	Stolar / soffor	x					
4.4	Klädsel / dynor	x					
4.5	Övrig inredning	x					

Pos 5	Utrustning	1	2	3	F	K	EA
5.1	Batteriinstallation	x					
5.2	Säkringscentral	x					
5.3	Lanternor	x					
5.4	Trimplan	x					
5.5	Kylskåp	x					
5.6	Värmare	x					
5.7	Gångvärme						x
5.8	Bogpropeller						x
5.9	Akterpropeller						x
5.10	Ankarspel i fören						x
5.11	Ankarspel i aktern	x					
5.12	Färskvattensystem	x					
5.13	Sjövattensystem						x
5.14	Varmvattenberedare						x
5.15	Blandare / handfat	x					
5.16	Toalett						x
5.17	Landströmsanläggning						x
5.18	Stereo / högtalare	x					
5.19	TV / antenn						x
5.20	Vindrutetorkare	x					
5.21	Sökarljus / däcksbelysning	x					
5.22	Spis / ugn						x
5.23	Brandsläckare	x					
5.24	Dusch inne						x
5.25	Dusch på badbryggan						x
5.26	Elverk						x
5.27	Länspump	x					
5.28	Förtöjningsutrustning	x					
5.29	Instruktionsböcker	x					

Pos 6	Navigationsutrustning	1	2	3	F	K	EA
6.1	GPS / plotter	x					
6.2	Ekolod	x					
6.3	VHF						x
6.4	Radar	x					
6.5	Autopilot						x

Varudeklaration upprättad av:	Datum:
Seacastle AB	2019-09-15





SEACASTLE

VARUDEKLARATION BEGAGNAD BÅT

Allmänt

Båten säljs med reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Uppgifterna i varudeklarationen avser båtens skick vid säljtillfället. De bygger på kontroll av båtens kondition och på eventuell provkörning. Detta innebär att säljare har gjort en fackmannamässig bedömning av båtens olika komponenter. Om ingen avvikelse är noterad är båt respektive motor i normalskick med hänsyn till ålder eller timtid.

När det gäller fel som Du inte kände till vid köpet har Du rätt att reklamera dem upp till tre år efter köpet enligt konsumentköplagen. Du skall dock normalt lämna säljaren meddelande om felet inom två månader från det Du upptäckt felet.

Du ska alltid vända dig till säljaren vid reklamationer. Fel som avhjälpas av någon annan kan ej reklameras till säljaren efteråt. Varudeklarationen kan vara till stor nytta vid reklamationer, spara därför denna.

* CE-Godkänd gäller endast båtar och motorer som omfattas av Fritidsbåtsdirektivet: 2003/44/EG. Se Transportstyrelsens webbsida.

Båtens kondition enligt bedömning

(1) Normalt skick med hänsyn till båtens ålder eller motorns gångtimmar.

(2) Viss försämring jämfört med normalskick, dock ej av allvarlig art. (ex. slitageskador) komponenten fungerar fortfarande.

(3) Osäker funktion, försämring jämfört med normalskick, finns anledning att vara uppmärksam.

(F) Felaktigt, saknas eller kräver reparation.

(K) Säljarens kommentar, se kommentarsfältet nedan.

(EA) Ej aktuellt för denna båt, utrustning finns ej.

Reparationsobjekt

En båt som har fel eller brister vad gäller t.ex sjösäkerhet kan säljas som reparations- eller renoveringsobjekt eller som skrotbåt. Om båten har brister vad avser sjösäkerhet får den inte köras utan skall transporteras från platsen.

Beräknad reparationskostnad (Gäller ej reparationsobjekt)

När bedömningen "F" har gjorts kan en ungefärlig reparationskostnad anges av säljaren/förmedlaren om Du begär det. Den kan t.ex. anges under "Anmärkningar mm."

Anmärkningar

Pos	Kommentarer (ange även position)
4.2	Bordet har listen runt om släppt ngt samt fotstöd är lite löst. Det är en ventil i plast som är trasig.
4.3	Förarstolen är lite lös